

Procedura per ottenere l'aggiornamento dell'apparato HF ICOM mod. IC-7800 alla funzione 3 kHz ROOF FILTER

- L'apparato dovrà essere inviato dall'utente finale, o dal rivenditore che ha effettuato la vendita (spese a carico di Marcucci S.p.A.) a mezzo corriere BARTOLINI al Laboratorio, **previo accordo** con lo stesso. Si invita a **non includere** altri colli alla spedizione.
- Per l'esecuzione dell'aggiornamento hardware e software sono richiesti sette giorni lavorativi per apparato.
- L'apparato dovrà essere restituito **senza accessori** (eccetto la **memory card**), imballato con cura, preferibilmente nell'imballo originale. Marcucci S.p.A. non si ritiene responsabile di eventuali danneggiamenti provocati durante il trasporto qualora l'apparecchiatura non venga imballata in modo adeguato.
- Ad apparato pronto il Laboratorio provvederà ad informare telefonicamente il destinatario al quale restituirà il ricetrasmittitore a mezzo corriere franco destino (a carico di Marcucci S.p.A.).
- Il costo dell'intervento di aggiornamento è di **€. 500,00 IVA 20% esclusa**.
- Il pagamento dovrà essere effettuato in contrassegno (**contanti** o **assegno circolare intestato a TOSI DAVIDE**) al corriere, all'atto della riconsegna.

L'unico Laboratorio Autorizzato e dotato della documentazione tecnica necessaria per poter eseguire questo intervento è:

TOSI DAVIDE
VIA FIORINI 46
44034 COPPARO (FE)
TEL. 0532/863836

N.B.:

Questo aggiornamento non è indispensabile al corretto funzionamento dell'IC-7800 ma consente di aggiungere un'ulteriore funzione alle molteplici già disponibili

Le apparecchiature immesse sul mercato a partire da gennaio 2006 non necessitano di questo aggiornamento